



DEUTSCHER ULTRALEICHTFLUGVERBAND e.V.

Lufttüchtigkeitsanweisung

LTA-Nr.: DULV-2010-001

Datum der Bekanntmachung: 26.03.2010

Luftsportgeräte-Muster:

Sky Ranger, Sky Ranger Swift

Maßnahmen einer anderen Stelle:

keine

Kennblatt-Nr.:

560/04-1 1, 560/04-1 2, 757-09 1

Technische Mitteilungen des Herstellers:

FUL 002-0310

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Sky Ranger, Sky Ranger Swift

Anlass:

Bei turnusmäßigen Überprüfungen wurden gebrochene Schrauben an der Verbindung zwischen Motorträger und Motor festgestellt.

Maßnahmen:

Vor dem nächsten Start hat der Halter oder der verantwortliche Flugzeugführer die Befestigungsschrauben zwischen Motorträger und Motor entsprechend der Technischen Mitteilung des Musterbetreuers kontrollieren zu lassen.

Der korrekte Einbau ist durch einen Prüfer Kl. 5 zu bescheinigen. Eine Kopie der Bescheinigung ist dem DULV zuzusenden; eine Kopie ist an den Musterbetreuer FUL GmbH zu schicken.

Fristen:

Sofort (ab 26.03.2010)

Jo Konrad
Vorsitzender DULV

Kersten Ebeling
Technik DULV