



SERVICE BULLETIN

Periodische Kontrolle des Gewichtes der Schwimmer für ROTAX® Motor Type 912 und 914 (Serie)

ATA System: 73-00-00 Kraftstoffsystem

VORGESCHRIEBEN

Wiederkehrende Symbole:

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten.

Allgemein



WARNUNG

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann.



VORSICHT

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu leichte oder geringfügige Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsauschluss führen kann.

UMWELTHINWEIS

Der Umwelthinweis gibt Ihnen Tipps und Verhaltensweisen zum Thema Umweltschutz.

HINWEIS:

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

|

Änderungen im Text und in Grafiken sind an der Änderungslinie am Rand des Satzspiegels ersichtlich.

SERVICE BULLETIN

1) Planungsangaben

1.1) Betreff

Alle Motoren der Type:

Motor type	Serialnummer
912 UL	Ab S/N 6 770 733
912 ULS	Ab S/N 6 780 228
914 UL	Ab S/N 7 682 154

Weiters sind all jene Schwimmer TNr. 861184 betroffen, die als Ersatzteil oder mit dem Austausch eines Vergasers im Zuge einer Wartung, Instandhaltung oder Grundüberholung seit 1. Juli 2012 eingebaut wurden.

HINWEIS: Die betroffenen Schwimmer wurden mit den oberhalb angeführten Motoren ausgeliefert.

Die Teilenummer und Serialnummer dieser Vergaser:

Vergaser 912 UL:

1/3 - TNr. 892500 - Ab S/N 116434;

2/4 - TNr. 892505 - Ab S/N 115846;

Vergaser 912 ULS:

1/3 - TNr. 892530 - Ab S/N 121087;

2/4 - TNr. 892535 - Ab S/N 120980;

Vergaser 914 UL:

1/4 - TNr. 892520 - Ab S/N 116207;

2/4 - TNr. 892525 - Ab S/N 120228;

Die Vergaser oder deren Schwimmer könnten vom ursprünglichen Motor abgebaut worden sein und auf einem anderen Motor verwendet werden. Es ist daher nicht nur die Motor Serialnummer relevant, sondern auch die Serialnummer der Vergaser. Entsprechende Hinweise entnehmen Sie den Wartungsunterlagen bzw. dem Logbuch.

Zur Durchführung und Erfüllung dieser Service Bulletin siehe dazu Service Bulletin-SB-912-065/SB-914-046, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

HINWEIS: Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.

d05993.fm