



DEUTSCHER ULTRALEICHTFLUGVERBAND e.V.

Lufttüchtigkeitsanweisung
LTA-Nr.: DULV-2010-003
Datum der Bekanntgabe: 10.09.2010

Luftsportgeräte-Muster:

MT 03 und MTOsport

Maßnahmen einer anderen Stelle:

keine

Geräte-Nr.

526/01-1 x
703-08 x

Technische Mitteilungen des Herstellers:

Technische Mitteilung der Fa. AutoGyro GmbH zur LTA-Nr.: DULV-2010-003

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Tragschrauber MT 03 und MTOsport, Fa. AutoGyro GmbH mit Aircopter-Rotorsysteme und mehr als 500 Betriebsstunden.

Anlass:

In England zeigte ein betroffenes Gerät einen Anriss auf der Rotorblattunterseite.

Maßnahmen:

Vor dem nächsten Start hat der Halter und der verantwortliche Flugzeugführer das betroffene Gerät entsprechend der Technischen Mitteilung der Fa. AutoGyro zu dieser LTA zu überprüfen. Über die Überprüfung sind Aufzeichnungen zu führen und ein entsprechender Prüfbericht eines Prüfer Klasse V ist zu den Betriebsaufzeichnungen des Luftfahrtgerätes (ggf. Bordbuch) aufzunehmen und eine Ausfertigung dem DULV zuzusenden.

Fristen:

Sofort (ab 10.09.2010)

gez. Jo Konrad
Vorsitzender DULV

gez. Jörg Seewald
Technik DULV

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Deutschen Ultraleichtflugverband e.V., Mühlweg 9, 71577 Großlarch-Morbach einzulegen.

LTAs des DULV werden auch im Internet unter <http://www.dulv.de> publiziert