



<u>Luftsportgeräte-Muster:</u>	<u>Maßnahmen einer anderen Stelle:</u>
Skylane	keine
<u>Kennblatt Nr.:</u>	<u>Technische Mitteilungen des Herstellers:</u>
788-10 1 ff	keine

Betrifft: Überprüfung Skylane Motorträger

Anlass: Bei der jährlichen Kontrolle an einer Skylane war aufgefallen, dass der Motorträger im oberen Bereich einen Riss aufweist (siehe Bilder). Es sind beim Hersteller und Musterbetreuer keine weiteren Fälle dieser Art bekannt.

Bruchstelle





DEUTSCHER ULTRALEICHTFLUGVERBAND e.V.

Sicherheitsmitteilung

DULV-2015-001

Datum der Bekanntmachung: 23.03.2015

Empfehlung: Der Motorträger sollte vom Halter bzw. vom verantwortlichen Luftfahrzeugführer ab sofort regelmäßig überprüft werden, insbesondere bei jedem Vorflugcheck. Bei Rissen im Motorträger ist der **Musterbetreuer** zu verständigen:

UL-AiroAviation GmbH - Daimlerstr. 20 - 74405 Gaildorf
Tel. 07971-4023 - Fax 07971-21996 - info@airoaviation.de

Fristen: Vor dem nächsten Start, anschließend bei jedem Vorflugcheck.

Genehmigung: Diese Sicherheitsmitteilung ist **keine** Lufttüchtigkeitsanweisung (LTA) und ist vom Musterbetreuer **nicht** zu genehmigen. Vorsorglich weist der DULV auf evtl. Sicherheitsmängel hin.

Gezeichnet:

Jo Konrad
Vorsitzender DULV

Günther Spitzer
Technik DULV